

El agua en Santiago de Cuba:

■ JOSÉ ANTONIO TORRES

CONVERTIR A Santiago de Cuba en la primera ciudad del país en solucionar el abasto de agua a la totalidad de la población, mueve la acción y el desempeño de los más de 2 000 trabajadores de 11 provincias que laboran en esta inversión.

La rehabilitación integral del acueducto santiaguero es una obra colosal, de gran impacto y beneficio popular, que pone a prueba el nivel de organización y la capacidad de respuesta de proyectistas e ingenieros de varios ministerios.

Gradualmente comienza a percibirse un cambio transformador. Si en otras etapas faltó rigor y exigencia a las autoridades locales, al Ministerio de la Construcción (MICONS) y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), en la actualidad esas deficiencias se van superando con mayor control y fiscalización de la calidad del trabajo realizado.

Al evaluar la inversión, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, señaló que las labores se alejan de la improvisación y falta de previsión que caracterizaron su comienzo.

En un análisis más puntual destacó que Cuba nunca había emprendido una obra de tal magnitud, por lo que resulta impostergable enfrentar los obstáculos que de ella se deriven con sentido de ahorro y utilidad.

A su juicio, dotar a la Ciudad Heroica de una red hidráulica moderna, segura y estable requiere de un monto financiero cercano a los 150 millones de pesos, además de movilizar equipos y fuerzas especializadas de todo el territorio nacional.

Un reclamo permanente en sus intercambios con constructores y dirigentes es la necesidad de asumir un papel más activo en el control de los recursos, como premisa para explotar las reservas de eficiencia y corregir las fisuras que atentan contra el cronograma de ejecución.

El también miembro del Buró Político del Partido recalcó que el chequeo sistemático, unido al análisis autocrítico de los errores, permiten encarar con un sentido correcto no solo la principal inversión que ejecuta el INRH, sino la obra de mayor envergadura de cuantas se han llevado a cabo en este territorio.

Valdés Menéndez significó que aun-



La interconexión de esta conductora fue clave para reducir los ciclos y mejorar el servicio a más de 300 000 santiagueros. Fotos del autor

que el avance es incuestionable y el nivel de satisfacción crece, todavía persisten deficiencias que laceran el esfuerzo estatal, provocan gastos adicionales e irritan al pueblo.

Particularmente criticó lo sucedido en la planta potabilizadora Quintero 1, donde se reconstruye la estación de filtros debido a serias averías y otros problemas detectados en la fase de puesta en marcha.

■ SECUELAS DEL DESCONTROL

Al respecto, un dirigente del Ministerio de la Construcción declaró que la ineptitud y el mal trabajo incidieron en que se desplomara el enchape de las paredes y que las lozas de la planta de filtros fallaran durante la prueba de retrolavado.

Dos comisiones de expertos —creadas por el MININT y el MICONS— concluyeron en sus dictámenes que la ECOI 11, la Empresa de Proyectos de Villa Clara y la Delegación del INRH encargada de la tarea hasta principios de este año, tienen respon-

sabilidad en la negligencia y en la demora que se deriva de ella.

Por su parte, un dirigente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos señaló que las pruebas se realizaron con violación de las normas técnicas. Resulta incongruente que la obra se diera por terminada sin ser cierto y se emitiera un acta de entrega ilegítima, firmada por personas que no tenían facultad para validar el patrimonio fijo tangible del Instituto.

La situación creada es consecuencia directa del descontrol de etapas anteriores, lo que a principios de año originó severas críticas del General de Ejército Raúl Castro Ruz a los máximos dirigentes del Ministerio de la Construcción y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, cuadros provinciales de esos organismos y al Consejo de la Administración de la provincia de Santiago de Cuba responsabilizados con la obra, durante una reunión conjunta de la Comisión del Buró Político del Partido y del

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

En ese encuentro, donde estuvieron presentes los responsables de las deficiencias en la ejecución del acueducto, el Segundo Secretario del Partido hizo duros señalamientos a la falta de organización, el actuar tolerante de los cuadros de dirección a los diferentes niveles y la superficialidad para comprender la prioridad que requiere —y demanda— resolver uno de los problemas más acuciantes de la población santiaguera.

También instruyó al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, como Vicepresidente del Consejo de Ministros que atiende el Sector, que adoptara todas las medidas pertinentes para rectificar la ejecución del proyecto, "quien desde entonces ha venido cumpliendo rigurosamente esa tarea", de acuerdo con valoraciones recientes del Compañero Raúl.

En esa ocasión, también propuso designar a la compañera Inés Chapman, miembro del Consejo de Estado y hasta

Conceptos de actividades técnicas

Conductora exterior: Tuberías de grandes diámetros para conducir el agua desde la fuente de abasto (presas) hasta las plantas potabilizadoras.

Planta potabilizadora: Lugar donde se da tratamiento al agua para convertirla en apta para el consumo humano.

Conductora de distribución: Tuberías de medianos y grandes diámetros para conducir y distribuir el volumen de agua tratada desde

los tanques y estaciones de bombeo hacia las redes de distribución.

Redes de distribución: Tuberías de menores diámetros para distribuir el agua hasta el usuario final.

Acometidas: Tubería que suministra el agua desde las redes hasta el límite de propiedad del inmueble (vivienda o centro de trabajo).

Sector hidrométrico: Una porción de las redes de distribución general de la ciudad que

garantiza las presiones y cantidad de agua que demandan los usuarios, por lo general coincide con zonas que responden a la urbanización del territorio.

Metrocontador: Dispositivo para medir el volumen de agua que recibe un usuario.

Peines exteriores: Solución dada por el Instituto Nacional de Vivienda a las redes intradomiciliarias de los edificios multifamiliares (se coloca por fuera de los edificios).